

INFORMACIÓN DE SERVICIO



Diferencias visuales en el balancín 422 0102 10 y en el taqué hidráulico 420 0222 10

Fabricantes: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modelos:

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT

Seat: Altea, Exeo, Ibiza V

Skoda: Octavia, Superb, Yeti

VW: Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Motores: 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI

Referencias originales:

- (1) 059 109 417 J
059 109 417 G
- (2) 059 109 521 G
03L 109 521
03L 109 521 A

Números de artículo:

- (1) 422 0076 10 (sustituido)
- (1) 422 0102 10 (nuevo)
- (2) 420 0221 10 (sustituido)
- (2) 420 0222 10 (nuevo)



Fig. 1: Modelo 1




Fig. 2: Modelo 2

Al cambiar el balancín y el taqué hidráulico del vehículo, puede encontrarse montada en el motor tanto la versión de la Figura 1 como la de la Figura 2.

Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece para el recambio actualmente la opción reflejada en la Figura 2.

Nota:

Al sustituir estos componentes, se debe cambiar siempre el juego completo.

Si se detectan defectos en uno o varios de los componentes del ajuste del juego de válvulas hidráulico, se debe sustituir el juego completo. Para evitar reparaciones más complejas y costes más elevados, se deben cambiar conjuntamente el balancín y el taqué hidráulico.

La información facilitada concerniente a referencias originales tiene fines únicamente comparativos.

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.rexpert.com.

Situación 05.2010

INA 0060

Salvo modificaciones técnicas

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Para más información:

Schaeffler Iberia, s.l.u.

Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte

E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España

Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61

www.Schaeffler-Aftermarket.es

