



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Diferencias visuales

de la palanca oscilante 422 0053 10

Fabricantes: Audi, Seat, Skoda, VW

Modelos:

Audi: A1, A3
 Seat: Altea, Ibiza, Leon
 Skoda: Fabia, Octavia, Superb
 VW: Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI,
 Jetta III, Passat (C3_), Polo (6R_),
 Polo (9N_)

Motores: 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V,
 1.6 FSI

Nº de artículo: 422 0053 10

Referencias

originales: 036 109 411 E
 036 109 411 G
 036 109 411 H
 036 109 411 J

Al sustituir la palanca oscilante 422 0053 10, el vehículo puede tener instaladas tanto la versión de la figura 1 como la de la figura 2.

Schaeffler Automotive Aftermarket le ofrece la versión de palanca oscilante mostrada en la figura 1.

Debe sustituirse siempre el juego completo.

Si una o más palancas oscilantes estuvieran defectuosas, deberá sustituirse siempre el conjunto completo de la palanca oscilante del motor. Para evitar reparaciones más complejas y costes más elevados, se deben sustituir siempre de forma conjunta la palanca oscilante y los elementos de ajuste del juego de válvulas.



Figura 1: versión 1



Figura 2: versión 2

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia, s.l.u.
 Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
 E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
 Teléfono: 902 111 115
 Fax: 91 654 27 61
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

