



## INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Modificación del contenido del paquete

con número de artículo 532 0020 10

Fabricante: Citroën, Fiat, Lancia, Nissan, Peugeot, Rover

### Modelos:

Citroën: AX, Evasion, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX  
 Fiat: Ulysse  
 Lancia: Zeta  
 Nissan: Micra  
 Peugeot: 106 I, 106 II, 306, 406, 605, 806  
 Rover: 100

### Motores:

Citroën: 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8i 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0i 16V  
 Fiat: 2.0 16V, 2.1 TD  
 Lancia: 2.0 16V, 2.1 TD  
 Nissan: 1.5 D  
 Peugeot: 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 S16  
 Rover: 1.4 D, 1.5 D

N.º de artículo: 532 0020 10

### Referencias originales:

Citroën: 0830.37  
 Fiat: 9400830379  
 Lancia: 9400830379  
 Nissan: 13077-6F901  
 Peugeot: 0830.37  
 Rover: LHV100080



Figura 1: 532 0020 10 – Polea de inversión INA de plástico con el tornillo de fijación suministrado

Se ha optimizado el contenido del paquete con número de artículo 532 0020 10. Gracias a la naturaleza del diseño de la polea de inversión, el tornillo M10 x 55 se puede usar en todos los vehículos mencionados. Se descartan el tornillo M10 x 50 y la arandela. Por lo tanto, el paquete incluye una polea de inversión de plástico (figura 1, izqda.) y un tornillo M10 x 55 (figura 1, dcha.).

Como se describe en la información de servicio INA 0070, es posible que los vehículos mencionados anteriormente todavía estén equipados con una polea de inversión metálica. La polea de inversión de plástico sustituye a la metálica.

La polea tensora de plástico cumple con absolutamente todas las especificaciones técnicas y se diferencia únicamente por el material de la superficie de rodadura.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) o en [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Schaeffler Iberia, s.l.u.  
 Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte  
 E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España  
 Teléfono: 902 111 115  
 Fax: 91 654 27 61  
[www.schaeffler-aftermarket.es](http://www.schaeffler-aftermarket.es)

**SCHAEFFLER**  
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

