



## INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Balancín 422 0246 10

## Sustituye varios modelos

Fabricante: BMW

Modelos: 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7',  
X1, X3, X4, X5, X6,  
Mini

Motores: B 47, N 47, M57, N 57, 9HZ

Nº de artículo: 422 0246 10 (actual)  
422 0230 10 (sustituido)  
422 0117 10 (sustituido)  
422 0096 10 (sustituido)

Consulte la asignación actual en los catálogos



Fig.: a la izquierda, modelo antiguo; a la derecha, modelo nuevo.

Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece un nuevo balancín para los motores indicados. Este sustituye todos los modelos anteriores.

Cumple todas las especificaciones técnicas y solo presenta diferencias visuales.

En principio se puede realizar un montaje mixto.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: +34 91 658 66 86  
Fax: +34 91 658 66 81  
[www.schaeffler-aftermarket.es](http://www.schaeffler-aftermarket.es)

