



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Diferencias visuales

Polea de inversión 532 0545 10

Fabricantes: Ford, Mazda

Modelos:

Ford: Mondeo, Focus, Transit,
Maverick, Tourneo

Mazda: Tribute

Motores:

Ford: 1.6 i, 1.8 i, 2.0 i, 1.8 16V, 2.0 16V,
1.6 i 16V, 1.8 16V LPG, ST 170,

Mazda: 2.0 4WD, 2.0

Nº de artículo: 532 0545 10

Consulte la asignación actual en los catálogos

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado la polea tensora con el número de artículo 532 0545 10.

Esta información de servicio muestra el aspecto visual de la versión anterior (figura 1) y de la versión nueva (figura 2).

Durante la fase de modificación, es posible que se suministre cualquiera de ellas indistintamente.

Ambas versiones se diferencian únicamente en el aspecto, cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.




Figura 1: versión anterior



Figura 2: versión nueva

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es



SCHAEFFLER
REP>XPERT